

RAPORT SERWISOWY

SERWIS

dobryalkomat.pl

Galeria Gawra - Ursus

ul. Warszawska 58C lok. 30 Ip

02-496 Warszawa

tel. 733-022-022

Przyjęcie nr: 52/12/2025
Data przyjęcia: 30/12/2025
Data zakupu: 0000-00-00
Numer seryjny: TPI6M0136
Model: iBlow
Ilość przeprowadzonych
pomiarów przez
użytkownika: 134 (8596)

baterie: 6szt.

OPIS USTERKI: kalibracja

PRZEBIEG NAPRAWY:

Sprawdzenia:

alkomat wyświetla komunikat: CAL

kalibracja

(test przeprowadził serwisant/WAWA/)

Kalibracja

Przeprowadzono kalibrację

Kalibracja zakończona powodzeniem

(kalibrację przeprowadził serwisant/WAWA/)

Sprawdzenia:

Przeprowadzono test sprawdzający dla następujących wzorców:

Dla 0,0 promila otrzymano wynik 0,00 promila

Dla 0,2 promila otrzymano wynik 0,20 promila

Dla 0,5 promila otrzymano wynik 0,52 promila

Dla 1,0 promila otrzymano wynik 1,00 promila

Alkomat wskazuje wyniki prawidłowe nie odbiegające od dopuszczalnych norm

(test przeprowadził serwisant/WAWA/)

Zakończenie naprawy

Podsumowanie: kalibracja płatna

Sugerowany termin następnej kalibracji: 30.12.2026

